

サービス推進室では、医療安全に関する情報を収集し、看護業務で役立つポイント等を付加して提供しています。点検ツールとしてお役立てください。

## No.1

医療事故情報収集等事業医療安全情報 No.173(以下、医療安全情報)で、「輸液ポンプ等の流量の10倍間違い」が公開されています。

医療安全情報によると、2016年1月1日から2021年2月28日の集計期間で、輸液ポンプ・シリンジポンプの流量の入力を誤り、指示の10倍の速度で薬剤を投与した事例が11件報告されています。輸液ポンプ・シリンジポンプの流量の設定などを誤った事例はこれまでも継続して報告されています。流量の桁を誤って入力する事例は、薬剤の種類によっては患者に甚大な影響を与える

下記の医療安全情報は輸液ポンプ・シリンジポンプの流量設定に関する事例で学ぶ機会として、対策に活用してください。

★輸液ポンプ・シリンジポンプの流量設定の間違いに注目した医療安全情報

- ① 医療事故情報収集等事業医療安全情報 2021年4月 No.173  
「輸液ポンプ等の流量の10倍間違い」  
[https://www.med-safe.jp/pdf/med-safe\\_173.pdf](https://www.med-safe.jp/pdf/med-safe_173.pdf)
- ② 医療事故情報収集等事業医療安全情報 2016年10月 No.119  
「シリンジポンプの薬剤量や溶液量の設定間違い」  
[https://www.med-safe.jp/pdf/med-safe\\_119.pdf](https://www.med-safe.jp/pdf/med-safe_119.pdf)
- ③ 医療事故情報収集等事業医療安全情報 2013年2月 No.75  
「輸液ポンプ等の流量と予定量の入力間違い」