

サービス推進室では、医療安全に関する情報を収集し、看護現場で役立つポイント等を付加して提供しています。それぞれの現場に応じた点検ツールとしてお役立てください。

## No.1

**手動車いすのフットサポートについて、国民生活センター、日本医療機能評価機構から注意喚起がありました。**

[本医療安全情報\(2018年11月分\)No.2](#)では、院内の車いすや、病棟にある歩行器や点滴スタンド等の点検について管理体制を構築することが重要だとしました。今回は、車いすのフットサポート(跳ね上げ式)の事故情報と課題について、国民生活センターが公表した「事故に関する情報提供(手動車いすのフットサポート)」のポイントを以下にまとめます。

本報

一部分を覆う補助具(カバー)を取り付けることや、利

用時...とする。

- 事故情報、ヒヤリハット情報及び製品情報等が一元化され、全ての関係者の間で共有され、事故予防のために活用されることが重要である。

《参考》

国民生活センター「事故に関する情報提供 (手動車いすのフットサポート)」

[http://www.caa.go.jp/policies/council/csic/information/pdf/information\\_170314\\_0001.pdf](http://www.caa.go.jp/policies/council/csic/information/pdf/information_170314_0001.pdf)

日本医療機能評価機構医療事故情報収集等事業

医療安全情報Vol.147「車椅子のフットレストによる外傷」

[http://www.med-safe.jp/pdf/med-safe\\_147.pdf](http://www.med-safe.jp/pdf/med-safe_147.pdf)