

サービス推進室では、医療安全に関する情報を収集し、看護業務で役立つポイント等を付加して提供しています。点検ツールとしてお役立てください。

## No.1

公益財団法人日本医療機能評価機構医療事故情報収集等事業より医療安全情報 No.194<sup>1)</sup> (2023 年 1 月)でテスト肺使用による人工呼吸器回路の再接続忘れが取り上げられました。

医療安全情報 No.194 によると、患者の換気装置を交換の際、人工呼吸器の回路を患者から外しテスト肺を使用したところ、患者に回路を再接続していないことに気づいた。その後、人工呼吸器の回路の接続を確認しないままテスト肺を患者に再接続したところ、患者に人工呼吸器の回路を再接続していなかったことが分かった。

出典：日本医療機能評価機構医療事故情報収集等事業医療安全情報 No.194

第 70 回報告書の「事例紹介」では、上記の事故の内容の詳細や、背景要因、改善策が紹介されています(p.44)。以下の URL から閲覧し、活用ください。

第 70 回報告書

 [https://www.med-safe.jp/pdf/report\\_70.pdf](https://www.med-safe.jp/pdf/report_70.pdf)

《引用・参考資料や URL について》

- 1) 日本医療評価機構医療事故情報収集等事業医療安全情報 No.194(参照 2023-2-14)  
[https://www.med-safe.jp/pdf/med-safe\\_194.pdf](https://www.med-safe.jp/pdf/med-safe_194.pdf)

以上